Passat

Schéma de parcours du courant

N° 45 / 1

Edition 02.2009

Prise de courant 230 V, prise de courant 115 V (Canada, Mexique, États-Unis)

à partir d'avril 2005

Remarques :

Informations sur :

- Affectation des fusibles et des emplacements de relais
- Connecteurs multibroches
- Calculateurs et relais
- Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

- Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage

Passat

Schéma de parcours du courant

N° 45 / 2



ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant, témoin de prise de courant, fusibles, calculateur de réseau de bord

C	-	Alternateur
J519	-	Calculateur de réseau de bord
K76	-	Témoin pour prise de courant
SC21	-	Fusible 21 sur porte-fusibles C
SC31	-	Fusible 31 sur porte-fusibles C
SD22	-	Fusible 22 sur porte-fusibles D
T2	-	Connecteur, 2 raccords,
T3aj	-	Connecteur, 3 raccords
T4a	-	Connecteur, 4 raccords, près du démarreur
T8t	-	Connecteur, 8 raccords, noir
U13	-	Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant, 12 V - 230 V
U27	-	Onduleur avec prise de courant, 12 V - 115 V
389	-	Raccord à la masse -24-, dans le câblage principal
687	-	Point de masse -1- sur le tunnel central
B163	-	Raccord positif -1- (15), dans le câblage de l'habitacle
B344	-	Raccord -1- (61), dans le câblage principal
*	-	en fonction de l'équipement
**	-	valable jusque avril 2008
***	-	valable à partir de mai 2008
****	-	Uniquement pour véhicules avec dispositif stop-start